



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB
Služba građevinske inspekcije
Ispostava u Sisku

KLASA: UP/I-362-02/22-02/222

URBROJ: 443-02-05-12-22-02

Sisak, 10.03.2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj: 115/18 i 117/21)

Voditelj službe izvršenja inspekcijskih rješenja Državnog inspektorata, donio je dana 09. ožujka 2022 godine Rješenje KLASA: UP/I-362-02/22-02/222, URBROJ: 443-02-05-12-22-01, kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 898 k.o. Jasenovac, u Jasenovcu, Savska 108.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 11. ožujka 2022.



VODITELJ SLUŽBE
Domimir Pavelić, dipl.ing.građ.