



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

PODRUČNI URED ZAGREB
ISPOSTAVA U SISKU
Građevinska inspekcija
KLASA: UP/I-362-02/22-02/43
URBROJ : 443-02-05-19-22-2
Sisak, 21. siječnja 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/43, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 20. siječnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 822 (z.k.č.br.K499) k.o. Kostajnica u Hrvatskoj Kostajnici, Ulica Zvonimira Radića do kbr.3.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 21. siječnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Davorica Kovačević – Končar, ing. grad.