



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB
Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/281
URBROJ: 443-02-05-19-22-03
Sisak, 18.03.2022.g.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.
Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Ispostava u Sisku, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/281 Ur.br.: 443-02-05-19-22-02 od dana 18.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koje predstavljaju opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 1615 k.o. Glina, Ulica kralja Tomislava 10 u Glini.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 18.03.2022.g.



VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Ira Hluchý Lupoglavac
dipl.ing.građ.

Ira Hluchý Lupoglavac