



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak
KLASA: UP/I-362-02/22-02/997
URBROJ: 443-02-05-19-22-02ML
Sisak, 12 prosinca 2022.g.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA: UP/I:362-02/22-02/997, UR.BROJ: 443-02-05-19-22-01 dana 09.12.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene poslovne građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br.550/5, k.o. Vlahović, na adresi Vlahović, Vlahovići 75.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 13.12. 2022. godine.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Milosava Latković str.spec.ing.građ