



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku  
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26  
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/426  
URBROJ: 443-02-05-19-22-03  
Sisak, 17.05.2022.g.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.  
Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Ispostava u Sisku, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/426 Ur.br.: 443-02-05-19-22-02 od dana 17.05.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koje predstavljaju opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 1620 k.o. Glina, Ulica kralja Tomislava 2 u Glini.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 17.05.2022.g.

VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Ira Hluchý Lupoglavac  
dipl.ing.građ.



*Ira Hluchý Lupoglavac*