



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

PODRUČNI URED ZAGREB  
ISPOSTAVA U SISKU  
Građevinska inspekcija  
KLASA: UP/I-362-02/22-02/489  
URBROJ : 443-02-05-19-22-2  
Sisak, 7. lipnja 2022.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/22-02/489, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 dana 6. lipnja 2022. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene i pomoćne zgrade koje predstavljaju opasnost.

Predmetne zgrade nalaze se na k.č.br. 1824 k.o. Glina, Majska ulica 6.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 7. lipnja 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Davorka Kovačević – Končar, ing. građ.