



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Središnji ured
Sektor za nadzor građenja**

KLASA: UP/I-362-02/22-02/936
URBROJ: 443-02-04-18-22-1

Sisak, 24. studenog 2022. godine

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.
Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Ispostava u Sisku, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/936 Ur.br.: 443-02-04-18-22-2 od dana 24.11.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene pomoćne građevine koje predstavljaju opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 102/2, k.o. KUKURUZARI, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 46.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 25.11.2022.g.

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:

Josip Palanović, ing.građ.

