



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/248

URBROJ: 443-02-05-19-22-2

Sisak, 14. ožujka 2022. godine

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/248 Ur.br.: 443-02-05-19-22-01 dana 12.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 1323 k.o. Bačuga na adresi Donja Bačuga 115, Donja Bačuga

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 15.03.2022. godine.



VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Tanja Jovandžikov, dipl.ing.građ.