



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku  
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26  
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/249  
URBROJ: 443-02-05-19-22-1

Sisak, 14. ožujka 2022. godine

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/249 Ur.br.: 443-02-05-19-22-01 dana 12.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 173/2 k.o. Dolčani na adresi Donja Bačuga 169, Donja Bačuga

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 15.03.2022. godine.



VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Tanja Jovandžikov, dipl.ing.građ.

*Tanja Jovandžikov*