



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/625
URBROJ: 443-02-05-19-22-02ML
Sisak, 14.srpnja 2022.g.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je Rješenje KLASA: UP/I:362-02/22-02/625, UR.BROJ: 443-02-05-19-22-01 dana 13.07.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 2075/2, k.o. Petrinja na adresi Petrinja, ulica Ivana Gundulića 6.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 15.07.2022. godine.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Milosava Latković str.spec.ing.građ.