



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/617

URBROJ: 443-02-05-19-22-2

Sisak, 11. srpnja 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/ 617 Ur.br.: 443-02-05-19-22-01 dana 06.07.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 576/3 k.o. Vlahović na adresi Vlahović 91, Vlahović

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 12.07.2022. godine.

VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Tanja Jovandžikov, dipl.ing.građ.



Tanja Jovandžikov