



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26,
Sisak
KLASA: UP/I-362-02/22-02/240
URBROJ: 443-02-05-19-22-02
Sisak, 14. ožujak 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA: UP/I-362-02/22-02/240, URBROJ: 443-02-05-19-22-01 dana 12.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br 799 k.o. Bačuga, na adresi Donja Bačugi 1.

Navedeno Rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 15.03.2022. godine.



GRAĐEVINSKA INSPEKTORICA
Milosava Latković str.spec.ing.građ.