



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak
KLASA: UP/I-362-02/22-02/242
URBROJ: 443-02-05-19-22-02
Sisak, 14. ožujak 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA: UP/I-362-02/22-02/242, URBROJ: 443-02-05-19-22-01 dana 12.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.954/1 k.o. Bačuga na adresi Donja Bačuga 71.

Navedeno Rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 15.03.2022. godine.



GRAĐEVINSKA INSPEKTORICA
Milosava Latković str.spec.ing.građ.