



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/190
URBROJ: 443-2-5-19-22-2

Sisak, 07. ožujka 2022. godine

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/190 Ur.br.: 443-02-05-19-22-01 dana 05.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene građevine koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 2966/1 k.o. Petrinja na adresi Stjepana Radića 59, Petrinja

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 08.03.2022. godine.



VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
Tanja Jovandžikov, dipl.ing.građ.