



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT

PODRUČNI URED ZAGREB

Ispostava u Sisku

Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26

Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/189

URBROJ: 443-2-5-19-22-3

Sisak, 07. ožujka 2022. godine

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/189 Ur.br.: 443-02-05-19-21-02 dana 05.03.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene i pomoćne građevine koja predstavljaju opasnost.

Predmetne građevine se nalaze na k.č.br. 3470 k.o. Petrinja na adresi Stjepana Radića 112, Petrinja

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 08.03.2022. godine.



VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Tanja Jovandžikov, dipl.ing.građ.

Tanja Jovandžikov