



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT**

Ispostava u Sisku  
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26  
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/21-02/992  
URBROJ: 443-02-05-19-22-03  
Sisak, 04.07.2022.g.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/21-02/992 Ur.br.: 443-02-05-19-21-02 dana 01.07.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada se nalazi na k.č.br. 607/1 k.o. Novi Sisak u Sisku, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 46.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku.

**VODITELJ ODJELA:**  
Toni Kaučić, dipl.ing.građ.

