



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Služba građevinske inspekcije
Šubićeva ulica 29, Zagreb

KLASA: UP/I-362-02/22-02/693

URBROJ:443-02-05-12-22-03

Zagreb, 05.09.2022.g.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Služba građevinske inspekcije, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/693 Ur.br.: 443-02-05-12-22-02 od dana 05.09.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništenih dijelova zgrade koji predstavljaju opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 469 k.o. Centar, Nova Ves 82/1 u Zagrebu.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Šubićeva 29 u Zagrebu, dana 05.09.2022.g.

VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR



Ira Hlačý Lupoglavac
dipl.ing.grad.

Ira Hlačý Lupoglavac