



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
Područni ured Zagreb  
Služba građevinske  
inspekcije  
Odjel građevinske inspekcije  
Zagreb I**

KLASA: UP/I-362-02/23-02/102  
URBROJ: 443-02-05-12-23-3  
Zagreb, 08. veljače 2023. godine

## **O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.  
Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, Područni ured Zagreb, Služba građevinske inspekcije, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/23-02/102 Ur.br.: 443-02-05-12-23-02 od dana 8.veljače 2023.godine kojim se određuje uklanjanje potresom uništenih dijelova zgrade koji predstavljaju opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 619 k.o. Centar, Nova Ves 25/1 u Zagrebu.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Šubićeva 29 u Zagrebu, dana 9. veljače 2023. godine.

  
**VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR**  
  
Dragica Veljković, dipl.ing.arh.