



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB**

P/24119025

Ispostava u Sisku

KLASA: UP/I-362-02/26-02/109

URBROJ: 443-02-05-16-26-3

Sisak, 13. ožujka 2026. godine

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21, 67/23)

Građevinska inspektorica Državnog inspektorata, donijela je rješenje KLASA: UP/I-362-02/26-02/109, URBROJ: 443-02-05-16-26-2 dana 12. ožujka 2026. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koje predstavljaju opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 1917 k.o. Glina na adresi u Glini, Radnička ulica 19.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, Sisak, dana 13. ožujka 2026.

GRAĐEVINSKA INSPEKTORICA⁶⁹⁷

Davorka Kovačević – Končar, ing. građ.

