



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PU ZAGREB**

Ispostava u Sisku
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/719
URBROJ: 443-02-05-19-22-03
Sisak, 16.9.2022.g.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/719 Ur.br.: 443-02-05-19-22-02 dana 16.9.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 2150 k.o. Glina na adresi Ulica Domovinskog rata 29 u Glini.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 16.9.2022. godine.



697 VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:

Milan Perić, dipl.ing.grad.

Milan Perić