



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI INSPEKTORAT**  
**PU ZAGREB**  
Ispostava u Sisku  
Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26  
Sisak

KLASA: UP/I-362-02/22-02/718  
URBROJ: 443-02-05-19-22-04  
Sisak, 16.9.2022.g.

## **O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/22-02/718 Ur.br.: 443-02-05-19-22-03 dana 16.9.2022.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna građevina se nalazi na k.č.br. 2177/1 k.o. Glina na adresi Radnička ulica 18 u Glini.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava Sisak, Trg Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26 u Sisku, dana 16.9.2022. godine.



**VIŠI GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:**

Milan Perić, dipl.ing.grad.

*Milan Perić*