



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Zagreb
Ispostava u Sisku



P/22659665

KLASA: UP/I-362-02/23-02/1287
URBROJ: 443-02-05-19-23-2
Sisak, 05. prosinca 2023.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/23-02/1287, URBROJ: 443-02-05-19-23-1 dana 4. prosinca 2023. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 5989/1 k.o. Glina, u Glini, Plivska ulica 3.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, Sisak, dana 5. prosinca 2023.

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR
Davorka Kovacevic – Končar, ing. grad.

