



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB
ISPOSTAVA U SISKU
Građevinska inspekcija
KLASA: UP/I-362-02/22-02/463
URBROJ : 443-02-05-19-22-4
Sisak, 20. rujna 2022.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata RH donio je rješenje o ispravci greške KLASA: UP/I-362-02/22-02/463, URBROJ: 443-02-05-19-22-3 dana 19. rujna 2022. kojim se ispravlja greška u izvršnom rješenju ovog tijela KLASA:UP/I-362-02/22-02/463, URBROJ: 443-02-05-19-22-1 od 26. svibnja 2022.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 1534 k.o. Glina, Ulica kralja Tomislava 28.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 26, Sisak, dana 20. rujna 2022.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Đavorika Kovačević – Končar, ing. građ.