



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DRŽAVNI INSPEKTORAT**  
**Središnji ured**  
**Sektor za nadzor građenja**  
**Služba izvršenja inspekcijskih rješenja**



P/22659474

KLASA: UP/I-362-02/23-02/1176  
URBROJ: 443-02-05-19-23-2  
Sisak, 05. prosinca 2023.

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.  
Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/23-02/1176, URBROJ: 443-02-05-19-23-1 dana 4. prosinca 2023. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na k.č.br. 5289/2 (zk.č.br. 5375) k.o. Petrinja, u Petrinji, Mile Vod 37.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, Sisak, dana 5. prosinca 2023.

**GRAĐEVINSKI INSPEKTOR**  
Davorka Kovačević – Končar, ing. građ.

