



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
PODRUČNI URED ZAGREB
Ispostava u Sisku
KLASA: UP/I-362-02/26-02/76
URBROJ: 443-02-05-16-26-2
Sisak, 20. veljače 2026. godine

P/24078939

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 ,117/21 i 67/23)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/26-02/76, URBROJ: 443-02-05-16-26-1 od dana 19. veljače 2026. god kojim se određuje uklanjanje uništene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada se nalazi na k.č.br. 449/2, k.o. Galdovo na adresi u Sisku, Ulica brezovičkog odreda 67.

Navedeno rješenje je oglašeno na oglasnoj ploči Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, od dana 23.02.2026. godine.



GRAĐEVINSKI INSPEKTOR:

Draženka Blažević Bačan
Draženka Blažević Bačan, dipl.ing.grad.