



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI INSPEKTORAT  
Područni ured Zagreb  
Služba građevinske  
inspekcije  
Odjel građevinske inspekcije  
Zagreb II**

KLASA: UP/I-362-02/23-02/106  
URBROJ: 443-02-05-12-23-3

Zagreb, 08. veljače 2023. godine

**O B A V I J E S T**

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21)

Viši građevinski inspektor Državnog inspektorata donio je rješenje Klasa: UP/I 362-02/23-02/106 Ur.br.: 443-02-05-12-23-02 dana 08.02.2023.g. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene stambene zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada koja se uklanja nalazi se u Kašini, Vinogradska ulica 8, na k.č.br. 265/1 k.o. Kašina.

Navedeno rješenje oglašeno je na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Šubićeva 29 u Zagrebu, dana 09.02.2023. godine.

**VODITELJ ODJELA:  
Toni Kaučić, dipl.ing.grad.**

