



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI INSPEKTORAT
Područni ured Zagreb
Ispostava u Sisku



P/23453607

KLASA: UP/I-362-02/25-02/150
URBROJ: 443-02-05-19-25-2
Sisak, 28. veljače 2025.

O B A V I J E S T

sukladno odredbi članka 113.a stavak 4.

Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18 i 117/21, 67/23)

Građevinski inspektor Državnog inspektorata, donio je rješenje KLASA:UP/I-362-02/25-02/150, URBROJ: 443-02-05-19-25-1 dana 28. veljače 2025. kojim se određuje uklanjanje potresom uništene pomoćne zgrade koja predstavlja opasnost.

Predmetna zgrada nalazi se na zk.č.br. 2004/10 (n.i.k.č.br.2529/2) k.o. Petrinja, na adresi Petrinja, Ulica Milana Makanca 8.

Navedeno rješenje je objavljeno na oglasnoj ploči Državnog inspektorata, Područnog ureda Zagreb, Ispostava u Sisku, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 24, Sisak, dana 28. veljače 2025.

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR¹⁹⁹⁷

Davorka Kovačević – Končar, ing. građ.

